
H(f)
β=0
β=0.5
β=1
-1/2T
0
1/2T
1/T
f


h(t)
β=1
T
2T
3T
4T
β=0
β=0.5